

"AUTO KLUBS SC" SIA

LV 50003327181, Jūrmala, Edinburgas pr. 15a, LV -2015. Tālr. 29259469: 67761901
AS SEB BANKA, UNLALV2X konts nr.LV97 UNLA 0010 0104 6715 3

AUTOMAŠĪNAS NOVĒRTĒŠANAS AKTS Nr. 008-17

Transporta līdzekļa marka un modelis: **MAZDA 323**

Reģistrācijas numurs: **DF 5995**

Īpašnieks: **Sākumskola "Taurenītis"**

Reģistrācijas datums: **1998**

Reģistrācijas nr. **90000051699**

VIN

J	M	Z	B	A	1	5	5	2	0	0	6	2	5	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Motora tilpums: **1500 (cm3)**

Veids: **vieglais pasažieru**

Degviela: **benzīns**

Krāsa: **zaļa**

Tehniskā apskate: -----

A/m nobraukums: **232005 km**

1. Aprīkojums:

BS/ASR/ASD	ir	<input type="checkbox"/>	nav	<input checked="" type="checkbox"/>	Piekabes āķis	ir	<input type="checkbox"/>	nav	<input checked="" type="checkbox"/>
riekšējie miglas lukturi	ir	<input type="checkbox"/>	nav	<input checked="" type="checkbox"/>	Tonētie stikli	ir	<input type="checkbox"/>	nav	<input checked="" type="checkbox"/>
elektriskā lūka	ir	<input type="checkbox"/>	nav	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektriskie stikla pacēlāji	ir	<input type="checkbox"/>	nav	<input checked="" type="checkbox"/>
ondicionieris vai klimata kontrole	ir	<input type="checkbox"/>	nav	<input checked="" type="checkbox"/>	Automātiskā ātrumkārbā	ir	<input type="checkbox"/>	nav	<input checked="" type="checkbox"/>
das salons	ir	<input type="checkbox"/>	nav	<input checked="" type="checkbox"/>	Pilnpiedziņa	ir	<input type="checkbox"/>	nav	<input checked="" type="checkbox"/>
lektrospoguļi	ir	<input type="checkbox"/>	nav	<input checked="" type="checkbox"/>	Navigācijas iekārta	ir	<input type="checkbox"/>	nav	<input checked="" type="checkbox"/>
Lietie diski	ir	<input type="checkbox"/>	nav	<input checked="" type="checkbox"/>	Centrālā atslēga	ir	<input type="checkbox"/>	nav	<input checked="" type="checkbox"/>
arkinga kontrole	ir	<input type="checkbox"/>	nav	<input checked="" type="checkbox"/>	Gaisa drošības spilveni	ir	<input type="checkbox"/>	nav	<input checked="" type="checkbox"/>
udīo aparātūra	ir	<input type="checkbox"/>	nav	<input checked="" type="checkbox"/>	Stūres pastiprinātājs	ir	<input type="checkbox"/>	nav	<input checked="" type="checkbox"/>
DVD	ir	<input type="checkbox"/>	nav	<input checked="" type="checkbox"/>	Autonomā a/m apsilde	ir	<input type="checkbox"/>	nav	<input checked="" type="checkbox"/>
					Durvju skaits	ir	<input checked="" type="checkbox"/>	nav	<input type="checkbox"/>

2. Automašīnas tehniskais stāvoklis:

Stiklu bojājumi	ir	<input checked="" type="checkbox"/>	nav	<input type="checkbox"/>	
Lukturu bojājumi	ir	<input checked="" type="checkbox"/>	nav	<input type="checkbox"/>	
Buferu bojājumi	ir	<input checked="" type="checkbox"/>	nav	<input type="checkbox"/>	
Krāsojuma bojājumi	ir	<input checked="" type="checkbox"/>	nav	<input type="checkbox"/>	Nolietojies
Virsbūves bojājumi	ir	<input type="checkbox"/>	nav	<input checked="" type="checkbox"/>	
Virsbūves korozija	ir	<input checked="" type="checkbox"/>	nav	<input type="checkbox"/>	Vispārīga
Salona bojājumi	ir	<input checked="" type="checkbox"/>	nav	<input type="checkbox"/>	Nolietojies
Citi defekti	ir	<input checked="" type="checkbox"/>	nav	<input type="checkbox"/>	Rītošās daļas nolietojums
	ir	<input type="checkbox"/>	nav	<input type="checkbox"/>	

3. Attēli:



4. Eksperta slēdziens un vērtējums:

A/m virsbūves remonts nav ekonomiski pamatots, jo pārsniedz transporta līdzekļa tirgus vērtību. A/m nav tehniskā darba stāvoklī, un tās atlieku vērtība ir 60.00 EUR (sešdesmit eiro, 00. centi) ar PVN 21%.

Tehniskais eksperts:  **Ivars Krūmiņš (sertifikāta Nr. AA 254)**

2017. gada 18.aprīlī

