

SIA „Grupa 93”

Pasūtītājs:

Reģ. Nr.: 50103129191

Adrese: K. Barona iela 3-4, Rīga, LV-1050

Pasūtījuma Nr.:

19-07 – Izpildītāja

Būvobjekta nosaukums:

**„Velosipēdu ceļa Rīga-Jūrmala izpēte posmā no
Spilves ielas līdz Babītes novada robežai, Jūrmalā”**

Būvprojekta adrese:

Jūrmala

Būvprojektēšanas stadija:

Audits

Sējuma Nr. / skaits:

1 / 1

Valdes loceklis: _____ /Viesturs Laurs/

Ceļa inženieris, sertifikāta Nr. _____ /Aigars Ulmanis

3-01482/

Sējuma saturs

1	ESOŠĀS SITUĀCIJAS AUDITS	3
2	REKOMENDĀCIJAS PAR VELOSIPĒDU CEĻA NEPIECIEŠAMAJIEM UZLABOJUMIEM.....	12
2.1	<i>1. Etaps (Velosipēdu ceļa uzlabojumu īsterminā)</i>	12
2.1.1	Velosipēdu ceļa izbūve	12
2.1.2	Velosipēdu ceļa labiekārtojums.....	12
2.2	<i>2. etaps (Maģistrālā velosipēdu ceļa izbūve)</i>	14
2.2.1	Velosipēdu ceļa izbūve	14
2.2.2	Velosipēdu ceļa labiekārtojums.....	15
2.2.3	Velosipēdu ceļa apgaismojums	16
2.2.4	Velosipēdu ceļa atraktivitāte.....	16
	GRAFISKĀ DAĻA	17
1.	ETAPS (VELOSIPĒDU CEĻA UZLABOJUMI ĪSTERMINĀ)	18
2.	ETAPS (MAĢISTRĀLĀ VELOSIPĒDU CEĻA IZBŪVE)	23
	VELOSIPĒDU CEĻA ŠĶĒRS PROFILI.....	28

1 Esošās situācijas audits

NPK	Piketāzas posms	Attēli	Parametri. Seguma kvalitātes novērtējums.	Atbilstības novērtējums LVS 190-9	Labās prakses piemēri
1	Pk. 0+00.00 – 1+00.00		Kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš. Platums: 2.1 m – 2.4 m. Asfalts saplaisājis, vietām izdrupis. Ietves apmales apaugušas ar velēnu un vietām nodrupušas. Vietām izveidojušies nelieli, lokāli seguma iesēdumi.	1) Ja kopējā jauktā gājēju un velosipēdistu intensitāte maksimumstundā ir lielāka par 70, tad velosatiksme jānodala no gājējiem. Uzskaites dienā (24.03.19.) tā sasniedza 130 vienības. 2) Neatbilstošs ceļa platums. Normālajam platumam jābūt 2.50 m.	Velosatiksni atdalīt no gājēju zonas.
2	Pk. 1+00.00 – 2+10.00		Kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš. Platums: 2.0 m – 2.1 m. Asfalts normālā stāvoklī. Vietām izveidojošās atsevišķas plāsas ceļa šķērsvirzienā.	1) Ja kopējā jauktā gājēju un velosipēdistu intensitāte maksimumstundā ir lielāka par 70, tad velosatiksme jānodala no gājējiem. Uzskaites dienā (24.03.19.) tā sasniedza 130 vienības. 2) Neatbilstošs ceļa platums. Normālajam platumam jābūt 2.50 m.	Velosatiksni atdalīt no gājēju zonas. Komunikāciju akus vākus izvietot ārpus satiksmes telpas.
3	Pk. 2+10.00 – 2+50.00		Kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš. Platums: 2.2 m – 2.3 m. Asfalts saplaisājis, vietām izdrupis. Ietves apmales apaugušas ar velēnu un vietām nodrupušas. Vietām izveidojušies nelieli, lokāli seguma iesēdumi.	1) Ja kopējā jauktā gājēju un velosipēdistu intensitāte maksimumstundā ir lielāka par 70, tad velosatiksme jānodala no gājējiem. Uzskaites dienā (24.03.19.) tā sasniedza 130 vienības. 2) Neatbilstošs ceļa platums. Normālajam platumam jābūt 2.50 m.	Velosatiksni atdalīt no gājēju zonas.

4	Pk. 2+50.00 – 3+64.00	 	<p>Kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš / Velosipēdu ceļš.</p> <p>Platums: 2.1 m – 2.7 m.</p> <p>Asfalts normālā stāvoklī. Vietām izveidojošās atsevišķas plasis ceļa šķērsvirzienā, kā arī lokāli koku sakņu izcelti pauguri segumā.</p>	<p>1) Kopējā jauktā gājēju un velosipēdistu intensitātē maksimumstundā pārsniedz LVS pielaujamo šādam infrastruktūras tipam.</p> <p>2) Ceļazīmu izvēle un izvietojums neatbilst LVS (veloinfrastruktūras veids posmā mainās, nenodrošinot gājējiem izvēles iespējas).</p> <p>2) Neatbilstošs ceļa platums atsevišķās posma daļās. Normālajam platumam jābūt 2.50 m.</p>	<p>Velosatiksmi atdalīt no gājēju zonas. Visiem satiksmes dalībniekiem saprotama satiksmes organizācija.</p>
5	Pk. 3+64.00 – 4+08.00		<p>Velosipēdu ceļš.</p> <p>Šķērso Priedaines stacijas asfaltēto laukumu pie autostāvvietām.</p> <p>Platums: ~ 3.0 m (1.5+1.5 m).</p> <p>Asfalta segums saplaisājis, vietām izdrupis. Garenvirzienā nekvalitatīvi aizasfaltētas komunikāciju tranšeju vietas u.c. ielāpi, kas veido augstumu starpību starp asfalta dažadiem segumiem.</p>	<p>1) Velosipēdu ceļa horizontālais marķējums ir nodilis un vietām nav uztverams.</p> <p>2) Ceļa posms nav aprīkots ar atbilstošajām ceļa zīmēm.</p> <p>3) Velosipēdu ceļš nav atdalīts no autostāvvietām ar drošības zonu vai fiziskiem šķēršļiem.</p> <p>4) Nav ierīkotas gājēju pārejas vietas, lai šķērsotu velosipēdu ceļu.</p>	<p>Labiekārtotas atpūtas vietas izveide pie stacijas "Priedaine".</p> <p>Ar marķējumu izceltas brīdinošas joslas un informācija par ātruma samazināšanu pirms gājēju šķērsojumiem.</p> <p>Drošības distance starp auto stāvvietām un velosipēdu ceļu.</p>  <p>Avots: enviroissues.com</p>

6	Pk. 4+08.00 – 4+80.00		Kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš / Velosipēdu ceļš Platums: 2.5 m (1.25+1.25 m). Asfalts normālā stāvoklī. Vietām izveidojošās atsevišķas plaisas ceļa šķērsvirzienā, kā arī lokāli izcelti pauguri segumā.	1) Velosipēdu ceļa horizontālais markējums ir nodilis un vietām nav uztverams. 2) Ceļa posms nav aprīkots ar atbilstošajām ceļa zīmēm. Nav uztveramas ne gājējiem ne velosipēdistiem paredzētās ceļa daļas. 3) Nav ierīkotas gājēju pārejas vietas, lai šķērsotu velosipēdu ceļu.	Gājēji atdalīti no velosatiksmes. Atsevišķas gājēju ietves izveide.
7	Pk. 4+80.00 – 6+70.00	 	Velosipēdu ceļš. Platums: 2.5 m – 3.1 m. Asfalts saplaisājis, vietām izdrupis. Ceļa malas vietām nodrupušas un apaugušas ar velēnu, kas neļauj notecēt virsmaš ūdeņiem. Vietām izveidojušies nelieli, lokāli seguma iesēdumi un asfalta kārta ir izdilusi līdz šķembu konstruktīvajam slānim.	1) Velosipēdu ceļa horizontālais markējums ir nodilis un vietām nav uztverams. 2) Atsevišķos posmos (Pk. 6+17; 6+20; 6+49) esošie koki aug līdz ar ceļa malu, tādējādi nav nodrošināta 0.5 m plata zona, kas paredzēta velosipēdistu drošībai.	Vismaz 0.5 m drošības zona starp velosipēdu ceļu un brauktuvi. Ceļazīmes, kas brīdina par dažādiem šķēršļiem.

8	Pk. 6+70.00 – 8+60.00		<p>Velosipēdu ceļš. Posms caur mežu ar reljefa kāpumiem un kritumiem un ar atsevišķiem straujiem pagriezieni rādiusiem (R10, R12). Platums: 2.5 m – 3.6 m. Asfalts saplaisājis, vietām izdrupis. Ceļa malas vietām nodrupušas un apaugušas ar velēnu, kas neļauj notecēt virsmas ūdeņiem. Vietām izveidojušies nelieli, lokāli seguma iesēdumi un asfalta kārta ir izdilusi līdz šķembu konstruktīvajam slānim. Kur tas nepieciešams, nav veikta koku lapu un skuju notīrišana no ceļa virsmas.</p>	<p>1) Velosipēdu ceļa horizontālais marķējums ir nodilis un vietām nav uztverams. 2) Atsevišķos vietās (Pk. 6+84; 6+92; 6+96; 7+06; 7+13; 7+15; 7+29; 8+10; 8+13; 8+22; 8+29) esošie koki aug līdz ar ceļa malu, tādējādi nav nodrošināta 0.5 m plata nomale, kas uzlabotu velosipēdistu drošību. 3) Pk 8+20 un 8+55 Pagrieziena rādiusi veidoti ar R=10, kas ir minimālie pieļaujamie pie ātruma 20 km/h, bet ņemot vērā, ka nobraucienos (kritums 6%) ātrums var pārsniegt 20 km/h, pagriezieni kļūst bīstami velosipēdistiem.</p>	<p>Ceļa zīmes (brīdina par bīstamiem posmiem – asiem pagriezieniem, stāviem kritumiem u.c.) ātruma samazināšanai. Labiekārtotas atpūtas vietas izveide posmā.</p>  <p>www.alamy.com - DD1205</p> <p>www.alamy.com - C92Y1W</p> <p>www.alamy.com - HH13GG</p> <p>Avots: alamy.com</p>
---	-----------------------	--	---	--	--

	Pk. 8+60.00 – 11+70.00	  	<p>Velosipēdu ceļš. Platums: 2.8 m – 3.2 m. Asfalts saplaisājis, vietām izdrupis. Ceļa malas vietām nodrupušas un apaugušas ar velēnu, kas neļauj notecēt virsmas ūdeņiem. Vietām izveidojušies nelieli, lokāli seguma iesēdumi un izcēlumi, asfalta kārta ir izdilusi līdz šķembu konstruktīvajam slānim. Vietām arī lokāli koku sakņu izcelti pauguri segumā. Betona caurteka d600 (Pk.11+62) ir nokalpojusi un tās gali ir apdrupuši (līdz dzelzs stiegtrojumam).</p> <p>1) Nav ieklāts velosipēdu ceļa horizontālais markējums, kas atdalītu pretim braucošās plūsmas.</p> <p>Ar brīdināšiem stabiniem norobežotas stāvas nogāzes, grāvju šķērsojumi. Kvalitatīvs horizontālais markējums plūsmu atdalīšanai.</p>
9			

	Pk. 11+70.00 – 14+00.00	  	<p>Velosipēdu ceļš. Posms gar purvainu apvidu. Platums: 2.8 m – 3.1 m. Asfalts saplaisājis gan garenvirzienā gan šķērsvirzienā, vietām izdrupis. Ceļa malas vietām nodrupušas un apaugušas ar velēnu, kas nejauj notečēt virsmas ūdeņiem. Vietām izveidojušies nelieli, lokāli seguma iesēdumi un izcēlumi un asfalta kārta ir izdilusi līdz šķembu konstruktīvajam slānim. Vietā, kur velosipēdu ceļu šķērso betona caurteka d1200 (Pk.13+88), ceļa segumam ir izveidojies pacēlums, veidojot lokālu "trampīnu".</p>	<p>1) Nav ieklāts velosipēdu ceļa horizontālais markējums, kas atdalītu pretim braucošās plūsmas.</p>	Kvalitatīvs horizontālais markējums plūsmu atdalīšanai.
10					

11	Pk. 14+00.00 – 16+20.00		<p>Velosipēdu ceļš. Posms gar purvainu apvidu. Platums: 2.8 m – 3.4 m. Asfalts saplaisājis gan garenvirzienā gan šķērsvirzienā, vietām izdrupis. Ceļa malas vietām nodrupušas un apaugušas ar velēnu, kas nejauj notečēt virsmas ūdeņiem. Vietām izveidojušies nelieli, lokāli seguma iesēdumi un izcēlumi un asfalta kārtā ir izdilusi līdz šķembu konstruktīvajam slānim.</p> <p>Pk. 15+80.00 ceļa kreisajā malā patvalīgi izveidotas instalācijas krūmos un soliņš starp kokiem.</p>	1) Nav ieklāts velosipēdu ceļa horizontālais markējums, kas atdalītu pretim braucošās plūsmas.	Kvalitatīvs horizontālais markējums plūsmu atdalīšanai.  Avots: gobiking.ca Labiekārtotas atpūtas vietas izveide posmā.
----	-------------------------	---	---	--	---

12	Pk. 16+20.00 – 20+00.00	  	<p>Velosipēdu ceļš. Posms gar purvainu apvidu. Platums: 2.8 m – 3.2 m. Asfalts saplaisājis gan garenvirzienā gan šķērsvirzienā, vietām izdrupis. Ceļa malas vietām nodrupušas un apaugušas ar velēnu, kas neļauj notečēt virsmas ūdeņiem. Vietām izveidojušies nelieli, lokāli seguma iesēdumi un izcēlumi un asfalta kārta ir izdilusi līdz šķembu konstruktīvajam slānim. Posmā no Pk.16+50 līdz 19+20 esošais segums ir stipri deformējies. Ceļa malas ir nosēdušās un stipri saplaisājušas, kas liecina, ka segas pamata konstrukcija nav ar pietiekamu noturību. Plašās plāsas garenvirzienā ir īpaši bīstamas velosipēdistiem ar sporta velosipēdiem. Nomales vietām ir noslīdējušas un veido bīstamu augstuma starpību starp ceļa virsmu un blakus reljefu.</p>	1) Nav ieklāts velosipēdu ceļa horizontālais markējums, kas atdalītu pretim braucošās plūsmas.	
----	----------------------------	--	--	--	--

13	Pk. 20+00.00 – 24+57.39		<p>Velosipēdu ceļš. Platums: 2.6 m – 3.2 m. Asfalts saplaisājis gan garenvirzienā gan šķērsvirzienā, vietām izdrupis. Ceļa malas vietām nodrupušas un apaugušas ar velēnu, kas nejauj notečēt virsmaš ūdeņiem. Tāpat arī nav veikta koku lapu un skuju notīrišana no ceļa virsmaš. Vietām izveidojušies nelieli, lokāli seguma iesēdumi un izcēlumi un asfalta kārta ir izdilusi līdz šķembu konstruktīvajam slānim. Pk. 23+78 ceļa kreisajā pusē ir ieveidojies lokāls koku sakņu izcelts paugurs, kas var būt bīstams velosipēdistiem.</p>	1) Nav ieklāts velosipēdu ceļa horizontālais markējums, kas atdalītu pretim braucošās plūsmas.	 <p>Avots: gobiking.ca Labiekārtotas atpūtas vietas izveide posma beigās (esošais laukums Babītes nov.). Interaktīvs tilts pār Hapaka grāvi (skana, gaismas u.c., kas velosipēdistiem ziņotu par iebraukšanu Jūrmalas teritorijā).</p>
----	-------------------------	--	--	--	---

2 Rekomendācijas par velosipēdu ceļa nepieciešamajiem uzlabojumiem

2.1 1. Etaps (Velosipēdu ceļa uzlabojumu īstermiņā)

Auditējamā velosipēdu ceļa posmā ir konstatētas tādas problēmas kā zīmju nepareizs novietojums, velosipēdu ceļa brauktuves platuma neatbilstība, brauktuve seguma sliktā kvalitāte utt.

Pirmajā etapā ir iekļauti pasākumi, kas ļauj ātri un lēti uzlabot esošo situāciju bez pilnas infrastruktūras pārbūves.

2.1.1 Velosipēdu ceļa izbūve

Pasākumi, lai uzlabotu satiksmes organizāciju un drošību:


- Pk. 3+64.00-4+12.00. Velosipēdu ceļš ved cauri stāvlaukumam (skat. sadaļu 1; tabulas poz. 5). Pārorganizēt autostāvvietu zonu un atdalīt to no velosipēdu ceļa ar drošības zonu un fizisku šķēršļu palīdzību, piemēram, gumijas atdurēm. Markēt gājēju pārejas zonu pāri velosipēdu ceļam. Sakārtot ceļa zīmju novietojumu, norādot gājējiem un velosipēdistiem paredzētos ceļus un likvidējot taksometru pieturvietu.
- Pk. 6+70.00-8+60.00. Bīstams posms (skat. sadaļu 1; tabulas poz. 8). Izvietot brīdinājuma zīmes par strauju pagriezienu un/vai arī norādes par ātruma samazināšanu.
- Pk. 13+83.00-13+93.00. Lokāls ceļa pacēlums grāvja ar caurteku D1200 šķērsojuma vietā (skat. sadaļu 1; tabulas poz. 10). Apmērām 10 m garā posmā jāparedz velosipēdu ceļa seguma izlīdzināšanas darbi, noasfaltējot šķērsojumu pār caurteku lēzenu.
- Pk. 16+20.00–20+00.00. Posms ir ļoti sliktā tehniskajā stāvoklī (skat. sadaļu 1; tabulas poz. 12). Šajā posmā jāveic pilna segas konstrukcijas pārbūve. Projektējamā velosipēda ieteicamais platums – 3.0 m. Ceļa nomales ne mazākas kā 0.5 m. Pēc pārbūves veikšanas velosipēdu ceļam ir jāatjauno vai arī jāiekļāj horizontālais apzīmējums, kas organizē pretim braucošās plūsmas.
- Jauns velosipēdu ceļa posms, kas aizvietotu veco posmu Pk. 0+00.00–3+64.00. Velosipēdu ceļa posmu no Spilves ielas līdz Priedaines dzelzceļa stacijai ir iespējams veidot atdalītu no gājēju plūsmām, pārorganizējot Lielā prospekta satiksmes plūsmu par vienvirziena Jūrmalas pilsētas virzienā. Tādā gadījumā autosatiksmei paredzētais profila platums būtu 3.5 m, un, izmantojot atlikušo asfaltēto brauktuves daļu, tikuši izdalīts 3 m plats divvirzienu velosipēdu ceļš, kas atdalīts ar 0.5 m drošības zonu no autosatiksmes. Pie šādām satiksmes organizācijas izmaiņām privātajām automašīnām un autobusu reisiem Jūrmalas - Priedaines virzienā būtu jāizmanto Spilves ielas brauktuve.

Visā velosipēdu ceļa posma garumā jāveic regulāra tā attīrišana no lapām un skujām. Ceļa malas ir jāatbrīvo no velēnas, lai uzlabotu lietus ūdens aizplūšanu no velosipēdu ceļa. Vietās, kur ir izveidojušies koku sakņu pauguri, asfalts jānofrēzē un bīstamā vieta jāpārasfaltē. Posmos, kur velosipēdu ceļa horizontālais markējums ir nodzisis, tas jāatjauno. Visā velosipēdu ceļa posmā krāsu jāatjauno vai papildus jāiekļāj 941. ceļa markējumu – velo pictogrammas, norādot katras joslas braukšanas virzienu. Vietās, kur ir plašas garenvirziena plāisas veikt lokālus asfalta seguma atjaunošanas darbus- plāisu aizpildīšanu. Vietās, kur ceļa segumu jāmaina līdz drenējošajam slānim, pārbaudīt tā nestspēju.

2.1.2 Velosipēdu ceļa labiekārtojums

Velosipēdu ceļš Rīga-Jūrmala ir viens no visintensīvāk izmantotajiem velosipēdu ceļiem Latvijā. Tas tiek izmantots lietiskajai velobraukšanai, sportiskiem mērķiem, kā arī atpūtas izbraucieniem brīvdienās. Īpaši aktīvs šis velosipēdu ceļš ir vasaras sezonā. Izpētes velosipēda ceļa posma garums ir ~2.5 km. Nemot vērā pasaules labo praksi, velosipēdistu ērtībām ik pēc 500 m būtu nepieciešamas

izvietot atpūtas vietas. Izpētes posmā tiek piedāvāts izveidot 3 jaunas lielākas un divas mazākas atpūtas vietas. Mazākajās atpūtas vietās tiktu izvietoti soliņi, atkritumu urnas un vismaz viena augstā tipa velonovietne (skat. Attēls 1). Lielākie atpūtas punkti tiktu kombinēti ar funkcionalitāti vai apskates objektiem. Tajos rekomendējams izvietot, ne tikai soliņu, atkritumu urnu un velostatīvu, bet arī galdu, vides objektu utml. Velosipēdu ceļa posmos starp atpūtas vietām vēlams izvietot speciāli velosipēdistiem piemērotas atkritumu urnas. Tās ir pagrieztas pret velosipēdu ceļu un tādā leņķī, lai atkritumus varētu izmest nenokāpjot no velosipēda (skat. Attēls 2).



Attēls 1 "Augstā tipa velonovietnes risinājums"



Attēls 2 "Velosipēdistiem pielāgotas atkritumu urnas.
Avots: www.shawconnect.ca un www.copenhagenize.com

2.1.2.1 Priedaines dzelzceļa stacijas mobilitātes punkts

Priedaines stacija ir nozīmīgs punkts velosipēdu ceļa Rīga-Jūrmala tuvumā. Tieki prognozēts dzelzceļa pasažieru skaita pieaugums. Izveidojot mobilitātes punktu, paplašinātos iedzīvotāju un pilsētas viesu iespējas.

Šobrīd aptuveni 50 m attālumā no Priedaines stacijas ir izvietotas autobusa pieturvietas. Pie stacijas ir marķētas 13 autostāvvietas, kā arī taksometru stāvvieta. Teritorijā ir izvietoti plastmasas un stikla šķirošanas konteineri un pārvietojamās tualetes.

Lai dzelzceļa staciju izveidotu par funkcionālu mobilitātes punktu, nepieciešams izvietot teritorijā koplietošanas velotransporta stāvvietas un velonovietnes (vēlams ar nojumi). Jāierīko pašapkalpošanās velo servisa punkts, kur būtu nepieciešamie instrumenti elementārai velosipēda labošanai un iespēja uzpildīt riepās gaisu. Mobilitātes punktā vēlams paredzēt vismaz viena autotransporta koplietošanas stāvvietu. Lai atainotu gan vilcienu gan autobusu kustības sarakstus, teritorijā ir jāizvieto digitālie tablo. Visā teritorijā jāizveido kvalitatīvs LED apgaismojums. Minētie uzlabojumi veicami pašvaldībai sadarbībā VAS "Latvijas dzelzceļš".

2.1.2.2 Atpūtas vieta Pk. 15+80

Šobrīd šajā teritorijā nav izteikti lielu koku un tā kopumā ir purvaina. Pk. 15+80 gar velosipēdu ceļu esošajos krūmos ir izveidota nesankcionēta vides instalācija un starp diviem bērziem izvietots soliņš (skat. Attēls 3). Teritoriju vajadzētu sakārtot un labiekārtot (novietot soliņu, atkritumu urnu un velosipēdu statīvu), izveidojot to par oficiālu atpūtas vietu velosipēdistiem. Norādītā vieta atrodas gandrīz pusceļā starp Priedaines staciju un Babītes novada robežu.



Attēls 3 "Esošs soliņš un daļa no vides instalācijas"

2.2 2. etaps (Maģistrālā velosipēdu ceļa izbūve)

Velosipēdu ceļa attīstības 2. etaps paredz perspektīvā maģistrālā velosipēdu ceļa izbūvi visā izpētes posma garumā. Tam ir jāatbilst LVS 190-9:2015 "Velosatiksme" prasībām un, cik iespējams, nemot vērā pasaules labo praksi.

2.2.1 Velosipēdu ceļa izbūve

Velosipēdu ceļš Rīga-Jūrmala pēc velosipēdu ceļu kategorijas atbilst ātrgaitas velobraukšanas maršrutam (fast cycling routes). Eiropas velosipēdu federācija - ECF ir nodefinējusi raksturīgos rādītājus kvalitatīva ātrgaitas velobraukšanas maršruta izveidošanai.

Pieci galvenie kritēriji ir drošība, saskaņotība, tiešums, ērtums, un pievilcība. Ātrgaitas velobraukšanas maršrutam jābūt:


- vismaz 5 km garam;
- ar divvirzienu velosipēdu kustību un ≥ 4.0 m platumu;
- atdalītam no autotransporta un gājējiem;
- ar reljefu bez stāviem kāpumiem/kritumiem;
- jāizvairās no piespiedu apstāšanās, krustojumos jānodrošina priekšroka velosipēdistiem;
- nodrošinātam ar regulāru uzturēšanu/labiekārtošanu - tīrīšana gan ziemā, gan vasarā, apgaismojums, pašapkalpošanās servisa punkti utt.

Velosipēdu ceļam ir jābūt drošam. Auditējot esošo situāciju, ir fiksēta informācija par vairākiem satiksmes negadījumiem, kas ir notikuši neapgaismota velosipēdu ceļa, sliktā seguma un lielo koku tuvuma dēļ, kā arī velosipēdu ceļa platuma dēļ, velosipēdistiem pārvietojoties lielākas grupās.

Nemot vērā audita laikā (24.03.19.) novēroto lielo velosipēdistu intensitāti (130 velo/h), kopējās velosipēdistu skaita pieauguma tendences valstī un to, ka vasaras sezonā intensitātes kļūst tikai

lielākas, velosipēdu ceļu visā izpētes posma garumā piedāvājam veidot ar platumu 4 m atbilstoši LVS 190-9:2015 (skat. Attēls 4). Plūsmas virzienus paredzēts nodalīt ar 922. horizontālo apzīmējumu (pielāgojot tā parametrus velosatiksmei) un 941. markējumu – velo piktogrammām. Velosipēdu ceļš aprīkojams ar 413. ceļa zīmi tā sākumā un 414. ceļa zīmi tā beigās. Lai velosipēdiem velosipēdu ceļš būtu ērts un drošs, minimālais rādiuss pagriezienos ir paredzēts 20 m. Tas atbilst 30 km/h projektētajam braukšanas ātrumam. Ieteicamais garenslīpums velosipēdu ceļiem ir $\leq 3\%$.

Velosipēdu ceļam ir jānodrošina brīvtelpa, kas ir 0.5 m uz abām pusēm velosipēdu ceļam. Šajā zonā nevar atrasties stingri šķēršļi, piemēram, koki.



7.1.8. attēls. Velosatiksmes telpa ar 4,00 m platu brauktuvī

Lietošanas nosacījumi:

- divvirzienu velosipēdu ceļam;
- satiksmes intensitātei > 600 V/h.

Attēls 4 "LVS 190-9:2015 shēma 4 m platai brauktuvei"

Vietās, kur velosipēdu ceļu šķērso gājēji, ir jāizvieto gājēju pārejas. Šādas divas vietas ieviešamas posmā pie Priedaines dzelzceļa stacijas.

Izpētes posmā no Priedaines dzelzceļa stacijas līdz Spilves un Mangaļu ielu krustojumam (privātmāju apbūves rajona sākums), paredzēts izveidot jaunu gājēju ietvi. Tās plats paredzēts 1.5 m un tā no velosipēdu ceļa atdalīta ar 1 m platu zaļo zonu. Šādas ietves izveide iedzīvotājiem no privātmāju apbūves rajona nodrošinātu ērtu un drošu nokļūšanu līdz Priedaines dzelzceļa stacijai.

Velosipēdu ceļam posmā no Spilves ielas līdz Priedaines dzelzceļa stacijai tiek piedāvāts izbūvēt 4 m platu divvirzienu velosipēdu ceļu Lielā prospekta labajā pusē, to izbūvējot zaļajā zonā aiz apgaismojuma balstu līnijas.

Visā izbūves posmā rekomendējams asfaltbetona segums. Nomales vēlams veidot platākas ne mazākas par 0.5 m, lai nodrošinātu segumu ilgmūžību. Seguma konstrukciju risinājumi jāizvēlas atbilstoši inženiergeoloģiskajiem apstākļiem.

Būvprojektēšanas stadijā rekomendējams savietot izbūves parametru ar pārējiem Rīga-Jūrmala velosipēdu ceļa posmiem. Ja citos posmos izvēlētie parametri pasliktina velosatiksmes drošību, tad nav ieteicama šo parametru pielietošana izpētes posmā.

2.2.2 Velosipēdu ceļa labiekārtojums

Velosipēdu ceļa Rīga-Jūrmala visiem posmiem vēlams veidot vienotu labiekārtojuma dizainu (atpūtas vietas, vides objekti, velosipēdu ceļa platums, apgaismes stabī). Tas veido vienotu identitāti, lietošanas ērtību un atraktivitāti. Izpētes posmā tiek piedāvātas divu veidu atpūtas vietas, kas aprakstītas 2.1.2. nodaļā. Pilnajā velosipēda ceļa izbūves variantā rekomendējams izvietot lielāku

atpūtas zonu pie Priedaines stacijas un Pk. 15+80, kas ir puscelā starp Priedaines staciju un Babītes novada robežu.

Izpētes posma beigās Babītes novada teritorijā ir jau esoša atpūtas zona. Tās pašreizējais labiekārtojums ir neatbilstošs lietotāju vajadzībām. Babītes novada pašvaldības plānos ir veidot labiekārtojumu šajā atpūtas zonā. Nemot vērā atpūtas vietas veiksmīgo atrašanās vietu, tai būtu jābūt ar plašāku labiekārtojuma komplektu.

2.2.3 Velosipēdu ceļa apgaismojums

Velosipēdu ceļa apgaismojums ievērojami palielina gan drošību, gan maršruta pievilcību. Tas ievērojami palīdz veicināt velosipēda kā transporta veida lietošanu. Pētāmajam velosipēdu ceļam rekomendējams veidot apgaismojumu. Pasaulē ir dažādi piemēri par velosipēdu ceļu izgaismošanu. Gaismekļi var darboties arī ar saules baterijām. Miera periodā to izstarotā gaisma ir blāva, bet velosipēdistiem pārvietojoties noteiktajā posmā, tā kļūst spilgtāka.

Arī Latvijā no valsts autoceļiem nodalīti velosipēdu ceļi tiek aprīkoti ar gaismekļiem, piemēram, posmā Cēsis-Priekuļi.

2.2.4 Velosipēdu ceļa atraktivitāte

Lai veicinātu velosipēdu ceļu izmantošanu, rekomendējams attīstīt dažādus vides objektus un komunikāciju ar sabiedrību.

Velosipēdu ceļa pārbūves laikā un pirms darbu uzsākšanas rekomendējams informēt velosipēdu ceļa lietotājus par gaidāmajām izmaiņām un īslaicīgajām neērtībām.

Nākotnē būtiski izvietot virzienu norādes, ar laika norādēm, kas lietotājiem sniedz informāciju cik tālu līdz galapunktam. Šādas norādes tiek plaši izmantotas rekreatīva rakstura velosipēdu maršrutos.


Noteikti interaktīvi objekti var kalpot kā lieliski piesaistes objekti. Izskatot esošo posmu, tilts pāri Hapaka grāvam kalpo kā ieeja Jūrmalas velosipēdu ceļa posmā. To īpaši izgaismojot vai piešķirot kādus skaņas efektus var ērti izveidot kā visa maršruta reprezentatīvu objektu. Lielisks piemērs ir Nīderlandē velosipēdu ceļam no Nijmegenes uz Arnhemu. Šajā posmā tunelī ir saskaņota dizaina mainīgs apgaismojums, kā arī iespējas mobilajā aplikācijā izvēlēties tuneļa apgaismojuma nokrāsu, kas tunelī tiek attēlota. Šādi risinājumi ievērojami palielina velosipēdu ceļa atraktivitāti.





Attēls 5 "Velosipēdu ceļa tunelis Nīderlandē."


Avots: www.ecf.com


Grafiskā daļa




























Šķērsprofils 1-1

Lielā prospekts (Spilves iela-Priedaines dzelzceļa stacija) šķērsprofils


Esošā situācija



Perspektīvā situācija. 1. etaps.




Perspektīvā situācija. 2. etaps.




Šķērsprofils 2-2

Priedaines dzelzceļa stacijas laukuma šķērsprofils


Esošā situācija



Perspektīvā situācija. 1. etaps.




Perspektīvā situācija. 2. etaps.




Šķērsprofils 3-3

Esošā situācija




Šķērsprofils 4-4

Esošā situācija



Perspektīvā situācija. 2. etaps.



Perspektīvā situācija. 2. etaps.

