

NOVĒRTĒŠANAS AKTS Nr. 5727.

Jūrmala, 2015. gada 16. februāris.

Ziņas par transporta līdzekli:

Automašīnas īpašnieks: Jūrmalas pilsētas dome.
Automašīnas turētājs: Jūrmalas pilsētas dome.
Jomas iela 1/5, Jūrmala.
Marka, modelis: MAZDA 6.
Reģistrācijas numurs: FH 1281.
Šasijas numurs: JMZGG148241209144.
Krāsa: Pelēka.
Izgatavošanas gads: 25.11.2004.
Spidometra stāvoklis: 128549.
Tips: Vieglais pasažieru.
Apliecības numurs: AD 0510883.

Automašīnas papildaprīkojums:

Tonēti stikli (rūpnīcas oriģinālais tonējums), elektriski paceļami sānu durvju stikli (4 gab.), elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata sānu spoguļi, priekšējo lukturu mazgātāji, lukturu augstuma korektors, audio vadība no stūres rata, centrālā atslēga, velūras sēdekļi, elektriski apsildāmi priekšējie sēdekļi, vidējais elkoņa balsts, klimata kontrole, multifunkcionālā ādas stūre, kruīzkontrole, informatīvais bloks, automašīnas radio „MAZDA” oriģinālais, signalizācija, imobilaizers, borta kompjūters, gaisa drošības spilveni (8 gab.), aizmugures bremžu gaismas dublieris, stūres lifts, stūres pastiprinātājs, ABS, tērauda riteņu diskus. Automašīnai uzstādīts 1.8 litru 88 kW benzīna tipa dzinējs un mehāniskā piecpakāpju pārnesumu kārbā. **Automašīnai ir spēkā esoša TA (līdz 09.03.2015 pagaidu atļauja).**

Automašīnai esošie bojājumi:

1. Spārns priekšējais kreisais – maiņa (korozija).
2. Vadītāja durvis – maiņa (deformētas).
3. Kreisās puses atpakaļskata spoguļa stikls – maiņa (sasists).
4. Aizmugures kreisās puses sānu durvis – remonts (korozija).
5. Aizmugures kreisās puses sānu panelis – remonts (caurejoša korozija)
6. Kreisās puses sānu sliekšnis – remonts (korozija).
7. Spārns priekšējais labais – remonts (korozija).
8. Priekšējās labās puses sānu durvis – remonts (korozija).
9. Aizmugures labās puses sānu durvis – remonts (korozija).
10. Aizmugures labās puses sānu panelis – remonts (korozija).
11. Labās puses sānu sliekšnis – maiņa (korozija).

Turpinājumu skatīt novērtēšanas akta 2. lapā.

Apsekojot iepriekš minēto automašīnu, ņemot vērā tās slikto tehnisko stāvokli, lielo nolietojumu, atzīstu, ka šīs automašīnas savešanai tehniskā kārtībā ir jāiegulda lieli kapitālieguldījumi, kuri pārsniedz līdzvērtīgas tehniskā kārtībā esošas automašīnas tirgus vērtību. Remontam nepieciešamos izdevumus automašīnas savešanai tehniskā kārtībā, skatīt klāt pievienotajā zaudējuma aprēķinā. Līdz ar to, šīs automašīnas reālā tirgus vērtība sastāda EUR 400.00 (Četri simti eiro), kas vienlaicīgi ir šīs automašīnas atlieku vērtība, to nododot pārstrādei licencētā automašīnu pārstādes uzņēmumā (autokapsētā). Iepriekš minētā automašīnas vērtība uzrādīta neietverot (bez) PVN. Novērtēšanas akts izsniegts Jūrmalas pilsētas domei reģ. Nr. LV90000056357 pievienošanai grāmatvedības dokumentiem.

16.02.2015

G. Ungurs



APRĒĶINS Nr. 5727. par transportlīdzekļa zaudējumiem.

16.02.2015

Transportlīdz. Tpašn.: JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala

Transportlīdzekļa reģ. Nr.: FH 1281

Izlaiduma gads: 25.11.2004

Nobraukums (km): 128549

Marka, modelis: MAZDA 6

Šasijas Nr.: JMZGG148241209144

Normst. izcenojumi: remontdarbiem 22,00 €/st
krāsošanas darbiem 22,00 €/st

Nr. p. k.	Nosaukums	Rezerves daļu cena (€)	Normst. skaits (st)	Darba izmaksas (€)	Krāsošanas izmaksas		
					Krāsmat. (€)	Normst. (st.)	Darba izm. (€)
1	Spāms priekšējais kreisais	40,00	1,00	22,00	27,19	0,90	19,80
2	Vadītāja durvis	50,00	1,70	37,40	76,30	1,60	35,20
3	Kreisās puses atpakaļskata spoguļa stikls	15,00	0,30	6,60			
4	Aizmugures kreisās puses sānu durvis		2,40	52,80	48,11	2,30	50,60
5	Aizmugures kreisās puses sānu panelis		4,00	88,00	48,72	2,40	52,80
6	Kreisās puses sānu sliekšnis		1,80	39,60	20,71	1,50	33,00
7	Spāms priekšējais labais		2,00	44,00	27,19	0,90	19,80
8	Priekšējās labās puses sānu durvis		2,20	48,40	52,98	2,50	55,00
9	Aizmugures labās puses sānu durvis		2,40	52,80	48,11	2,30	50,60
10	Aizmugures labās puses sānu panelis		4,00	88,00	48,72	2,40	52,80
11	Labās puses sānu sliekšnis	24,00	10,60	233,20	31,08	1,70	37,40
12	Riteņu riepas (4 gab.)	X 180,00	0,80	17,60			
13	Riteņa bremžu suporta remkomplekts	X 17,22	0,80	17,60			
14	Kr. priekšējā riteņa balsta apkšējais balsta šarnīrs	X 13,52	0,70	15,40			
15	Aizmugures kreisās puses riteņa gultnis	X 53,94	0,50	11,00			
16	Aizmugures amortizatori (2 gab. kompl.)	X 115,22	1,00	22,00			
17	Stīkās detaļas	4,50					
18	Sagatavošana krāsošanai metāla detaļām				25,10	1,70	37,40
19	Krāsas paraugs, krāsas jaukšana				2,50	0,60	13,20
20							
Kopā:		513,40	36,20	796,40	456,71	20,80	457,60

Rezerves daļu cena, ievērojot nolietojumu: 513,40 (€)

Kopējie remonta izdevumi: 2224,11 (€)

Bez PVN: 1838,11 (€)

PVN: 386,00 (€)

Aprēķins veikts pamatojoties uz LTAB tehnisko ekspertīžu metodikas norādījumiem.

Atzinums par remonta ekonomisko nepamatotību vai neiespējamību:


Automašīnas remonts ir tehniski iespējams, bet nav ekonomiski pamatots.

Rezerves daļu cena aprēķinā ņemta bez nolietojuma, izmantojot lietotas rezerves daļas no firmas SIA "G.A. Projekts", Cēsu iela 27, Limbaži. Tel. 26211210.

X - rezerves daļu cenas jaunas, neoriģinālas bez nolietojuma.

Aprēķinu veica vērtētājs: **Guntars Ungurs**
Sertifikāts: Nr.10

paraksts







LATVIJAS REPUBLIKA
 TRANSPORTLĪDZĒKĀ
 REĢISTRĀCIJAS ĀĻĒCIĀS
FH1281
 25.11.2004
 MAZDA
 6
 JN2GG148241209144
 JORNĀLAS PILSĒTAS DOME
 JORNĀLA
 JONAS I/S
 JORNĀLAS PILSĒTAS DOME
 AD 0610883
0510883 **LV**
 15-11-10



MAZDA
 AD 0510883
 02/01
 144
 7
 1820
 1570
 25.11.2004. CSDD RĪGA
 03
 05*98/14-0100*02
 1700
 02. MAZDA 6 I
 Benzīns
 Pakāpi
 1. 0.2. 0.2. 0.2.
 Vienģais passāzijs
 02
 02
 02
 02







10/02/2015 15:32

TEHNISKAIS PĀRBAUDĪŠANAS UN REPARĀCIJAS CENTRS
Guntars Ungurs
Zvērināts tehniskais eksperts
Apl. Lp 10





7

Latvijas Republikas
Iekšlietu ministrija
SIA "STANDART VEIKALCI" **Guntars Ungurs**
Zvērināts tehniskais
eksperts
Apt. Nr 10



SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻU ZVĒRINĀTO EKSPERTU
LATVIJAS NACIONĀLĀ ASOCIĀCIJA

ZVĒRINĀTA TEHNISKĀ EKSPERTA SERTIFIKĀTS

Nr. 10

AR ŠO SERTIFIKĀTU SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻU
ZVĒRINĀTO EKSPERTU LATVIJAS NACIONĀLĀ ASOCIĀCIJA
APLIECINA, KA AR SERTIFICĒŠANAS KOMISIJAS

2014. gada 8. jūnijā

datums

LEJUMU (prot. Nr. 03/03/14)

Guntars Ungurs

vārds, uzvārds

50165-12003

personas kods

**VAR VEIKT SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻU
TEHNISKĀS EKSPERTĪZES.**



Sertifikāts derīgs līdz 2017. gada 6. jūnijam

datums

16. Ungurs
16.02.2015.

**KOPIJA
PAREIZA**

Rīga, 20 14. gada 5. jūnijā

STZELNA sertificēšanas
komisijas priekšsēdētājs

J. Diskačs