

NOVĒRTĒŠANAS AKTS Nr. 7391.



Rīga, 2017. gada 07. novembris.

Ziņas par transporta līdzekli:

Automašīnas Ipašnieks:	Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa.
Automašīnas turētājs:	Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa. Dubulti prospekts 1, Jūrmala.
Marka, modelis:	OPEL ZAFIRA.
Reģistrācijas numurs:	GG 6892.
Šasijas numurs:	W0L0AHM756G145232.
Krāsa:	Sarkana.
Izgatavošanas gads:	12.12.2006.
Spidometra stāvoklis:	228780.
Tips:	Vieglais pasažieru.
Apliecības numurs:	AE 0156179.

Automašīnas papildaprīkojums:

Tonēti stikli (rūpnīcas oriģinālais tonējums), elektriski apsildāms aizmugures loga stikls, elektriski paceļami sānu durvju stikli (2 gab.), elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata sānu spoguļi, lukturu augstuma korektors, centrālā atslēga, auduma apdares sēdeklī, CD atskanotājs „SONY CDX-GT100”, imobilaizers, gaisa drošības spilveni (4 gab.), aizmugures bremžu gaismas dublieris, stūres lifts, stūres pastiprinātājs, ABS, tērauda riteņu diski. Automašīnai uzstādīts 1.6 litru 77 kW benzīna tipa dzinējs un mehāniskā piecpakāpu pārnesumu kārba. **Automašīnai ir spēkā esoša TA (līdz 15.06.2018).**

Automašīnai esošie bojājumi:

1. Dzinēja pārsegs – remonts (deformēts).
2. Priekšējais vējstikls – maiņa (akmens iesitums).
3. Spārns priekšējais labais – remonts (korozija).
4. Labās puses sānu slieksnis – remonts (korozija, iepriekšējo remontu pēdas).
5. Aizmugures labās puses sānu panelis – remonts (korozija).
6. Degvielas tvertnes ielietnes lūkas atslēgas mehānisms – maiņa (bojāts).
7. Spārns priekšējais kreisais – remonts (korozija).
8. Vadītāja durvis – remonts (korozija).
9. Aizmugures kreisās puses sānu durvis – remonts (korozija).
10. Kreisās puses sānu slieksnis – remonts (korozija).
11. Aizmugures kreisās puses sānu panelis – remonts (korozija).
12. Aizmugures aizsargstieņa nosegs – remonts (krāsojuma bojājumi).
13. Automašīnas dzinējs – remonts (paaugstināts spiediens tā dzesēšanas sistēmā).
14. Automašīnas izpūtējs – remonts (bojāts klusinātāja apvalks).

Turpinājumu skatīt novērtēšanas akta 2. lapā.

Apsekojot iepriekš minēto automašīnu, nemot vērā tās aprīkojumu, slikto tehnisko stāvokli, lielo nolietojumu, atzīstu, ka šīs automašīnas savešanai tehniskā kārtībā ir jāiegulda lieli kapitālieguldījumi. Šo bojājumu novēršanai šai automašīnai nepieciešamie remonta izdevumi sastāda EUR 1802,87 (Viens tūkstotis astoņi simti divi eiro 87 centi). Remontam nepieciešamos izdevumus automašīnas savešanai tehniskā kārtībā skaitīt novērtējumam klāt pievienotajā aprēķinā par transportlīdzekļa zaudējumiem. Līdz ar to šī automašīna būtu pārdodama izsolē, Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā. Automašīnas izsoles sākuma vērtība sastāda EUR 700,00 (Septiņi simti eiro). Iepriekš minētā automašīnas vērtība uzrādīta ietverot (ar) PVN. Novērtēšanas akts izsniegti Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai reģ. nr. 90000091456, pievienošanai grāmatvedības dokumentiem, automašīnas sagatavošanai pārdošanai izsolē.

07.11.2017

G. Ungurs

