

NOVĒRTĒŠANAS AKTS Nr. 8346.

Jūrmala, 2019. gada 30. jūlijs.

Zīnas par transporta līdzekli:

Automašīnas īpašnieks:	Jūrmalas pilsētas dome.
Automašīnas īpašnieks:	Jūrmalas pilsētas dome. Jomas iela 1 – 5, Jūrmala.
Marka, modelis:	OPEL ASTRA.
Reģistrācijas numurs:	GH 8990.
Šasijas numurs:	W0L0AHL4872025246.
Krāsa:	Gaiši pelēka.
Izgatavošanas gads:	17.01.2007.
Spidometra stāvoklis:	194423.
Tips:	Vieglais pasažieru.
Apliecības numurs:	AF 0089906.

Automašīnas papildaprīkojums:

Tonēti stikli ((rūpnīcas oriģinālais tonējums), elektriski apsildāms aizmugures loga stikls, elektriski paceļami sānu durvju stikli (2 gab.), elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata sānu spoguļi, lukturu augstuma korektors, centrālā atslēga, auduma apdares sēdekļi, kondicionieris, CD atskaņotājs „OPEL” oriģinālais, mobilā telefona brīvroku sistēma, gaisa drošības spilveni (4 gab.), aizmugures bremžu gaismas dublieris, stūres lifts, stūres pastiprinātājs, ABS, EPS, tērauda riteņu diski. Automašīnai uzstādīts 1.3 litru 66 kW dīzeļa tipa dzinējs un mehāniskā sešpakāpju pārnesumu kārba. Automašīnai ir spēkā esoša TA (pagaidu atļauja līdz 26.08.2019).

Automašīnai esošie bojājumi:

1. Priekšējā aizsargstieņa nosegs – remonts (noskrāpēts, krāsojuma bojājumi).
2. Spārns priekšējais kreisais – maiņa (caurejoša korozija, krāsojuma bojājumi).
3. Kreisās putas sānu slieksnis – maiņa (caurejoša korozija, deformēts, krāsojuma bojājumi).
4. Aizmugures kreisās putas sānu panelis – remonts (caurejoša korozija, krāsojuma bojājumi).
5. Labās putas sānu slieksnis – remonts (deformēts, korozija, krāsojuma bojājumi).
6. Aizmugures tuneļa gala durvis – maiņa (caurejoša korozija, krāsojuma bojājumi).
7. Aizmugures aizsargstieņa nosegs – maiņa (noskrāpēts, krāsojuma bojājumi).
8. Priekšējā kreisā riteņa bremžu disks – maiņa (liels tehniskais sadilums).

Turpinājumu skatīt novērtēšanas akta 2. lapā.

1

9. Priekšējā labā riteņa bremžu disks – maiņa (liels tehniskais sadilums).
10. Rokas bremze – remonts (bremžu suporti, rokas bremzes trose).
11. Balstiekārtas kreisās puses apakšējais šarnīrs – maiņa (liels tehniskais sadilums).
12. Kreisās puses ārējais stūres stieņa šarnīrs – maiņa (liels tehniskais sadilums).
13. Bloklukturis priekšējais kreisais – maiņa (bojāts tā regulēšanas mehānisms).
14. Bloklukturis priekšējais labais – maiņa (bojāts tā reflektors).

Apsekojot iepriekš minēto automašīnu, ņemot vērā tās slikto tehnisko stāvokli (skatīt novērtēšanas aktam klāt pievienotās automašīnas virsbūves fotogrāfijas, CSDD izdrukas kopiju par automašīnas tehnisko stāvokli), aprīkojumu, lielo nolietojumu, ievērtējot tai esošos bojājumus, kuri iegūti tās ekspluatācijas gaitā, atzīstu, ka šo bojājumu novēršanai šai automašīnai nepieciešamie remonta izdevumi sastāda EUR 1414,34 (Viens tūkstotis četri simti četrpadsmit eiro 34 centi). Remontam nepieciešamos izdevumus automašīnas savešanai tehniskā kārtībā, skatīt klāt pievienotajā zaudējuma aprēķinā.

Automašīnas bojājumu novērtēšanas remonta izmaksas un automašīnas atlieku vērtību summa pārsniedz līdzvērtīgas, tehniskā kārtībā esošas automašīnas tirgus vērtību (skatīt automašīnas novērtēšanas aktam pievienoto tirgus izpētes izdruku www.ss.com). Līdz ar to šī automašīna būtu pārdodama izsolē, Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā. Automašīnas izsoles sākuma vērtība sastāda EUR 400.00 (Četri simti eiro). Iepriekš minētās vērtības uzrādītas ietverot (ar) PVN. Novērtēšanas akts izsniegs Jūrmalas pilsētas domei reģ. nr. LV90000056357 pievienošanai grāmatvedības dokumentiem, automašīnas sagatavošanai pārdošanai izsolē.

30.07.2019

G. Ungurs



APRĒKINS Nr. 8346.

Pamatojoties uz novērtēšanas
aktu no 30.07.2019

Transportlīdz. īpašn.: **JŪRMALAS PILSĒTAS DOME**

Adrese: **Jomas iela 1 - 5, Jūrmala**

Transportlīdzekļa reģ. Nr.: **GH 8990**

Izlaiduma gads: **2007**

Nobraukums (km): **194423**

Marka, modelis: **OPEL ASTRA**
Šasijas Nr.: **W0L0AHL4872025246**

Normst. izcenojumi:
remontdarbiem **24,00 €/st**
krāsošanas darbiem **24,00 €/st**

Nolietojums = **80 %**

Nr. p. k.	Nosaukums	Rezerves daļu cena (€)	Normst. skaits (st)	Darba izmaksas (€)	Krāsošanas izmaksas		
					Krāsmat. (€)	Normst. (st.)	Darba izm. (€)
1	Priekšējā aizsargstieņa nosegs n/u	0,30	7,20				
2	Priekšējā aizsargstieņa nosega remonts	1,40	33,60	71,26	1,40	33,60	
3	Spārns priekšējais kreisais (RENOKS)	33,70	1,20	28,80	46,19	1,00	24,00
4	Kreisās puses sānu slieksnis (RENOKS)	24,51	4,20	100,80	37,09	1,70	40,80
5	Aizmugures kreisās puses sānu panelis		1,40	33,60	49,46	1,90	45,60
6	Labās puses sānu slieksnis		1,80	43,20	42,27	1,30	31,20
7	Aizmugures tuneļa gala durvis (LO)	78,65	2,20	52,80	102,63	1,50	36,00
8	Aizmugures aizsargstieņa nosegs n/u		0,50	12,00			
9	Aizmugures aizsargstieņa nosega remonts		1,20	28,80	93,78	1,60	38,40
10	Priekšējā kreisā riteņa bremžu disks (RENOKS)	25,16	0,40	9,60			
11	Priekšējā labā riteņa bremžu disks (RENOKS)	25,16	0,40	9,60			
12	Rokas bremze (mehānisma remonts)		2,00	48,00			
13	Balstiekārtas kreisais apakšējais šarnīrs (RENOKS)	8,65	0,50	12,00			
14	Kreisās puses stūres stieņa šarnīrs (RENOKS)	6,34	0,60	14,40			
15	Bloklikturis priekšējais kreisais (DEPO)	81,25	0,70	16,80			
16	Bloklikturis priekšējais labais (DEPO)	81,25	0,70	16,80			
17	Sīkās detaļas 2%	7,28					
18	Lukturu regulēšana		0,30	7,20			
19	Antikorozijas apstrāde				6,80	0,80	19,20
20	Sagatavošana krāsošanai metāla detalām				44,55	2,10	50,40
21	Sagatavošana krāsošanai plastmasai				14,60	0,80	19,20
22	Krāsas paraugs, krāsas jaukšana				3,32	0,60	14,40
23							
	Kopā:	371,95	19,80	475,20	511,95	14,70	352,80

Rezerves daļu cena, ievērojot nolietojumu: **74,39 (€)**

Kopējie remonta izdevumi: **1414,34 (€)**

Bez PVN: **1168,88 (€)**

PVN: **245,46 (€)**

Aprēķins veikts pamatojoties uz LTAB tehnisko ekspertīzu metodikas norādījumiem.

Atzinums par remonta ekonomisko nepamatotību vai neiespējamību:

Automašīnas remonts ir tehniski iespējams, bet nav ekonomiski pamatots.

Aprēķinu veica vērtētājs: **Guntars Ungurs**

Sertifikāts: **Nr.10**

paraksts:



3



LATVIJAS REPUBLIKA	
TRANSPORTLĪDZEKĻA	
REGISTRĀCIJAS APLIECĪBA	
A.	Reģistrācijas numurs GH8990
B.	1. reģistrācijas datums 17.01.2007.
H.	Derīga līdz **
D1.	Marka OPEL
D3.	Modelis ASTRA
E.	VIN WLOAHL48T2025246
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME	
C.1.1.	**
C.1.2.	**
C.1.3.	JOMAS IELA 1-5 JŪRMALA **
C.2.1.	JŪRMALAS PILSĒTAS DOME **
C.2.2.	**
AF 0089906	
LV	

30/07/2019 09:53

D.2.	Tipis BL11
	Variants 1A09A8JHGG5
F.1.	Plīna masa (kg) 1820
G.	Pārīmasa (kg) 1330
I.	Izdevta 09.03.2010. CSDD JŪRMALA
J.	Kategorija M1
K.	Tsp. apdzīvumē e1*2001/116*0261*09
P.1.	Maks. īpatsība (km) 1248
P.2.	Max. maks. jauda kW 66
P.3.	Degviela Dizeldegtviela
R.	Kraša Gaiši pelēka
S.1.	Sēdvietas 5
S.2.	Stāvvietas ++
(Y)	Voids Vieglais pasažieru
II.	++
(Z)	Pielikums ++


30/07/2019 09:54

EUROPAS KOPĒIENA

Latvijas Republikas reģistrācijas apliecības pārveidošanas sistēmas izmaksas

Guntars Ungurs
Zvērināts tehniskais
eksperts
Apriņķa 10









7

reģ. nr. : [LV] **GH8990**
 ģ, modelis : OPEL ASTRA
 W0L0AHL4872025246

Protokola numurs : JU19T071105088
 Tehniskās apskates datums 26.07.2019 11:01
 Tehniskās apskates veids : **Pamatpārbaude**

Autora rādījums 194404

Autora rādījums	194404	Bremžu spēka mēriņumi (kN)
-----------------	--------	----------------------------

Autora sastāva mēriņumi	Darba bremzes			Stāvbremzes		
	Ass	Kreisais	Labais	Ass	Kreisais	Labais
Elektromotoru atgāzu dūmainība m ⁻¹	1	2.79	2.50	2	1.43	0.97
B	2	2.06	1.95			

Transportlīdzeklim konstatēti šādi būtiski trūkumi vai bojājumi, kas var ietekmēt transportlīdzekļa drošību, pasliktināt ieteikmi uz vidi vai apdraudēt ārējos satiksmes daļniecikus, vai citas nozīmīgākas neatbilstības, kas novērtētas ar 2. vērtējumu

Kods	Novērtējums	Trūkumi vai bojājumi
1.1.14.	2	Priekšējais tilts. Bremžu diska darba virsmas funkcionējošā daļa mazāka par divām trešdaļām no darba virsmas platuma labajā pusē.
1.1.14.	2	Priekšējais tilts. Bremžu diska darba virsmas funkcionējošā daļa mazāka par divām trešdaļām no darba virsmas platuma kreisajā pusē.
1.4.2.	2	Nav sasniegta noteiktā stāvbremzes bremzēšanas efektivitātes minimālā vērtība.
2.1.3.	2	Priekšējais tilts. Palielināta kreisā ārējā stūres šarnīra brīvkustība.
4.1.2.	2	Kreisā tuvās gaismas luktura gaismas kūļa noliekums attiecībā pret horizontālu ceļa virsmu par zemu un neiekļaujas pieļaujamajā intervālā.
4.1.2.	2	Labā tālās gaismas luktura gaismas kūļa attēls izplūdis, bezveidīgs.
5.3.4.	2	Priekšējais tilts. Palielināta brīvkustība balstiekārtas šarnīrā. Kreisais apakšējais šarnīrs.

Transportlīdzeklim konstatēti šādi sīki trūkumi vai bojājumi, kas būtiski neietekmē transportlīdzekļa drošību vai apkārtējo vidi, un citas sīkas neatbilstības, kas novērtētas ar 1. vērtējumu

Kods	Novērtējums	Trūkumi vai bojājumi
4.1.1.	1	Luktura hermētiskumu un reflektora funkcionalitāti neietekmējoši kreisā galvenā luktura bojājumi.
6.1.1.	1	Virspusēja rāmja vai nesošā elementa korozija.

Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis kopumā, atbilstoši MK 30.05.2017 noteikumu Nr.295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa" 10.2. apakšpunktā nosacījumiem, novērtēts ar 2. vērtējumu un transportlīdzeklim

tieka izsniegtā pagaidu atļauja piedalīties ceļu satiksmē, kas derīga līdz 26.08.2019

Ar transportlīdzekli ir tiesības piedalīties ceļu satiksmē valsts teritorijā, ievērojot piesardzību. Ar transportlīdzekli nav atlauts veikt bīstamo kravu pārvadājumus, smagsvara, lielgabarīta kravu pārvadājumus un pasažieru komercpārvadājumus, kā arī transportlīdzekļu vadītāju apmācību.

JŪRMALA, Lielupes iela 28a, SIA Autests

Tehnisko apskati veica: Uldis Ārste

Uzrādītājs: ARMANDS PURINŠ

Transportlīdzekļa trūkumi, bojājumi un tehniskā stāvokļa kopējais novērtējums man izskaidrots.

paraksts

paraksts

KOPIJA
PAREIZA

16.Ungurs 1
30.07.2019.

J U M I

Iesniegt Sludinājumu

Mani Sludinājumi

Meklēšana

Memo (2)

Opel / Astra

Opel Astra
1750 €Opel Astra
2600 €Opel Astra
2450 €Opel Astra
1650 €

Atgriezties uz sludinājumu sarakstu

kie dati

novembris	2007 janvāris	2008 maijs	2006
elis	1.3 dīzelis	1.3 dīzelis	1.3 dīzelis
la 6 ātrumi	Manuāla 6 ātrumi	Manuāla 6 ātrumi	Manuāla
0	178787	247654	Sudraba metālika
a	Zila	Pelēka metālika	Hečbeks
eks	Hečbeks	Hečbeks	Hečbeks
019	04.2020	03.2020	04.2020

iikojums

Stūres hidropastiprinātājs
Kondicionieris
Klimata kontrole
Salona gaisa filtrs
Borta dators
Lietus sensors
Kruīza kontrole

Stūres hidropastiprinātājs
Kondicionieris

Stūres hidropastiprinātājs



Gaismas

Automāt. tuvās gaismas

Salons

Tonēti aizmugurējie logi

Drošība

ABS
Imobilaizers
Air-bag

ABS
Centrālā atslēga
Signalizācija
Imobilaizers
Air-bag

ABS
Centrālā atslēga
Signalizācija
Imobilaizers
Air-bag

Stūre

Regulējama
Daudzfunkcionāla

Regulējama

Spoguļi

El. regulējami
Apsildāmi
Aptumšojošie

El. regulējami

Hi-Fi

FM/AM
CD

FM/AM

FM/AM
CD

Pārdevējs

[Nosūtīt e-pastu](#)
Jelgava un raj.

[Nosūtīt e-pastu](#)
Rēzekne un raj.

[Nosūtīt e-pastu](#)
Rēzekne un raj.

[Nosūtīt e-pastu](#)
Alūksne un raj.

Izdrukāt

[Noteikumi](#) | [Saikne ar redaktoru](#) | [Reklāma](#) | [Sadarbība](#) | [RSS](#) | [Sludinājumi © ss sia 2000](#)

KOPIJA
PAREIZA

16. Aug 2019
08.08.2019



KOPIJA
FIDEA

SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻU ZVĒRINĀTO EKSPERTU
LATVIJAS NACIONĀLA ASOCIĀCIJA

ZVĒRINĀTA TEHNISKĀ EKSPERTĀ SERTIFIKĀTS

Nr. 10

AR ŠO SERTIFIKĀTU SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻU
ZVĒRINĀTO EKSPERTU LATVIJAS NACIONĀLA ASOCIĀCIJA
APLIECINA, KA AR SERTIFICĒŠANAS KOMISIJAS

2017. gada 14. augustā

datums

LĒMUMU (prot. Nr. 14/08/2017)

Guntars Ungurs

vārds, uzvārds

personas kods

VAR VEIKT SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻU
TEHNISKĀS EKSPERTĪZES.

Sertifikāts derīgs līdz 2020. gada 13. augustam

datums

KOPIJA
PAREIZA



Rīga, 2017. gada "14." augustā

*16. Ungurs I
30.07.2019.*

STZELNA sertificēšanas
komisijas priekssēdētājs

J. Diskačs